

**Príloha č.2**

Všeobecné informácie týkajúce sa charakteru nebezpečenstva závažnej priemyselnej havárie vrátane ich možných účinkov na ľudí a životné prostredie, ktoré môžu mať účinok mimo územia podniku

Prevádzka	Zdroj	Nebezpečná látka	Nebezpečenstvo	Fyzikálne prejavy
Výroba anód	Autocisterna	Propán	Únik propánu pri stáčaní z autocisterny	Únik, rozptyl

Propán je bezfarebný horľavý plyn bez zápachu. Je ťažší ako vzduch a nie je jedovatý. Dá sa jednoducho skvapalniť a udržiavať v kvapalnom stave. V zmesi so vzduchom vytvára výbušnú zmes.